

## STK (Start Kit DARUMA)

### Instalando driver Wireless MT1000/TA2000 com Windows XP Pro SP2 ou SP3

#### Premissas:

1. Sistema operacional instalado (Windows XP Pro SP2 ou SP3)

#### Este procedimento possui duas partes:

- I. Realizando download driver Wireless
- II. Conferindo detecção do hardware
- III. Instalando driver
- IV. Aplicando patch de correção Microsoft (Hotfix KB917021) para suporte ao WPA2

#### Download do driver Wireless:

1. Crie uma pasta em seu micro chamada Wireless;
2. Acesse a seguinte URL e baixe o arquivo modem.zip, salve-o dentro da pasta Modem.  
<http://www.desenvolvedoresdaruma.com.br/home/downloads/wireless.zip>
3. Descompacte o arquivo na pasta DARUMA criada por você anteriormente.
4. Confirme a criação do diretório **Wireless\_Daruma (dentro Daruma)**, feche a tela.

#### Conferindo se o hardware foi detectado pelo Sistema Operacional

Clique no Menu Iniciar > direito do mouse em Meu Computador > Propriedades > clique na Guia Hardware > Gerenciador de Dispositivos > Confira se na opção: Outros dispositivos há VNT USB-802.11 Wireless LAN Adapter

#### Instalando o driver

1. No Gerenciador de Dispositivos clique duplamente sobre VNT USB-802.11 Wireless LAN Adapter
2. Clique na Guia: Hardware > Atualizar driver
3. Será apresentada uma tela solicitando que o driver seja localizado via Windows Update. Marque Não, não agora, clique em Avançar.
4. Será apresentada uma tela solicitando o modo de instalação do software. Marque: Instalar de uma lista ou local específico (avançado). Clique em Avançar.
5. Será apresentada solicitando o modo de pesquisa do Driver. Marque Incluir este local na pesquisa, clique em Procurar.
6. Localize a pasta Wireless\_Daruma (criada em passo anterior), clique sobre a pasta. Clique em OK;
7. Clique em Avançar e aguarde associação do driver ao dispositivo;
8. Será apresentada tela informando sobre assinatura digital. Clique em Continuar assim mesmo. Aguarde instalação do driver.
9. Clique em Concluir.
10. Pronto seu driver está instalado e pronto para uso.

#### Aplicando patch de correção Microsoft (Hotfix KB917021) para suporte ao WPA2

Realize o download:

<http://www.desenvolvedoresdaruma.com.br/home/downloads/WindowsXP-KB917021-v3-x86-PTB.exe>

1. Clique duplamente sobre o aplicativo (WindowsXP-KB917021-v3-x86-PTB.exe)
2. Clique em Executar > Avançar
3. Será apresentado do contrato licença, para instalar marque Concordo > clique em Avançar;
4. Aguarde a instalação
5. Clique em Concluir e aguarde o reinício do sistema operacional.



**Suporte ao Desenvolvedor:** 0800 770 332 0  
www.desenvolvedoresdaruma.com.br



Pronto estamos com suporte ao WPA2 em seu sistema.

Se tiver alguma dúvida e/ou dificuldade, entre em contato com a nossa equipe de suporte ao desenvolvedor.

**E-mails:**

[desenvolvedores.suporte@daruma.com.br](mailto:desenvolvedores.suporte@daruma.com.br), [suporte.desenvolvedores@daruma.com.br](mailto:suporte.desenvolvedores@daruma.com.br),  
[desenvolvedores.daruma@daruma.com.br](mailto:desenvolvedores.daruma@daruma.com.br), [suporte@daruma.com.br](mailto:suporte@daruma.com.br), [suporte.ddc@daruma.com.br](mailto:suporte.ddc@daruma.com.br),  
[ddc.suporte@daruma.com.br](mailto:ddc.suporte@daruma.com.br), [suporte.alexandre@daruma.com.br](mailto:suporte.alexandre@daruma.com.br), [claudenir@daruma.com.br](mailto:claudenir@daruma.com.br)

**Skypes:**

desenvolvedores\_suporte\_daruma, suporte\_desenvolvedores\_daruma,  
desenvolvedores\_daruma, suporte\_daruma, suporte\_ddc\_daruma, ddc\_suporte\_daruma  
suporte\_alexandre\_daruma, claudenir\_andrade